

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल
Office of the Executive Engineer,
Provincial Division, P.W.D., Distt.-Sambhal, U.P.-244302



चन्दौसी रोड, निकट
पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण भवन,
जनपद-सम्भल, 05923-232577
(E-Mail Id: eepdbheemnagar@gmail.com)

पत्रांक 2465 / जांच / 23

दिनांक - 15-09-2023

सेवा में,

प्रबंधक,
द गुरुकुल,
चन्दौसी रोड, सम्भल।

विषय:- द गुरुकुल निकट भवानीपुर ब्रिज, चन्दौसी रोड, सम्भल के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 17.08.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता से प्राप्त द गुरुकुल निकट भवानीपुर ब्रिज, चन्दौसी रोड, सम्भल की जांच से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल

पत्रांक

जांच / 21

दिनांक-

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
सम्भल

प्रमाण पत्र

पत्रांक:- के.प्र. 1/202324

दिनांक- 15-09-2023

प्रबन्धक, द गुरुकुल, निकट भवानीपुर ब्रिज, चन्दौसी रोड, सम्भल के पत्र सं० शून्य दिनांक 17.08.2023 द्वारा द गुरुकुल, चन्दौसी रोड, सम्भल के स्कूल भवन का एन०बी०सी०-2005 के अन्तर्गत भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि द गुरुकुल, निकट भवानीपुर ब्रिज, चन्दौसी रोड, सम्भल द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का डिजाईन/निर्माण सम्बन्धित कार्य इं० हारिस हुसैन, बी०ई० (सिविल) ऑन० रजिस्टर्ड इंजीनियर लाईसेंस नं० 05, रेगुलेटेड एरिया, सम्भल की देख-रेख में किया गया है एवं भवन निर्माण का सुपरविजन करने वाले इं० हारिस हुसैन द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुरूप किया गया है तथा स्कूल पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

स्कूल भवन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आर०सी०सी० कॉलम व छत का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण आर०सी०सी० के कार्य में Reinforcement व कंक्रीट की सम्पीडन सामर्थ्य की गुणवत्ता को चैक नहीं किया जा सकता। अभिलेखों के आधार व बाह्य सतह देखने पर भवन प्रथम दृष्टया सामान्यतः संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रबन्धक, द गुरुकुल, निकट भवानीपुर ब्रिज, चन्दौसी रोड, सम्भल द्वारा प्रस्तुत भवन के मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।




(इं० करन सिंह)

अवर अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

सम्भल।



(इं० विवेक कुमार बंसल)

सहायक अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

सम्भल।