

प्रमाण पत्र

पत्रांक 251 / २५० अग्रिम तह / मंगलनिष्ठ - 16-५० / दिनांक 14.06.2024

मुख्य विकास अधिकारी, सम्मल का पत्रांक 101/पी0ए0/2023-24/247 दिनांक 09 मई, 2024 द्वारा द गुरुकुल चन्दौसी सम्मल रोड निकट भवानीपुर के स्कूल भवन का एन0बी0सी0-2005 के अन्तर्गत भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि श्री यतेन्द्र वर्मा प्रबंधक द गुरुकुल चन्दौसी सम्मल रोड निकट भवानीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का डिजाईन/निर्माण सम्बन्धित कार्य लोहनी एसोसिएट्स के इं0 हारिश हुसैन सम्मल की देख-रेख में किया गया है एवं इनके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, कि स्कूल भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुरूप किया गया है तथा स्कूल पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

स्कूल भवन का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आर0सी0सी0 कॉलम व छत का कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो जाने के कारण आ0सी0सी0 के कार्य में Reinforcement व कंक्रिट की सम्पीडन सामर्थ्य की गुणवत्ता को चैक नहीं किया जा सकता। भवन में हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था है। अभिलेखों के आधार व बाह्य सतह देखने पर भवन प्रथम दृष्टया सामान्यतः सतोषजनक प्रतीत होता है। प्रबंधक द गुरुकुल चन्दौसी सम्मल रोड निकट भवानीपुर द्वारा भवन के प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

संलग्नक:-फोटोग्राफ।

सहायक अभियन्ता तृतीय
मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-16
चन्दौसी जनपद सम्मल

Received.
20/6/24.
9410079700.